


METRUK YAPI RAPORU					
İLÇESİ	MAHALLESİ	ADA	PARSEL	SOKAĞI	KAPI NO
CEYHAN	ZÜBEYDE HANIM	649	20	MUSTAFA AYDAR CAD.	60



-Yapı cepheleri büyük oranda zarar görmüş, sıva ve boyaları dökülmüş, kapı ve pencere doğramaları çürümüş, camları kırılmış, yapı taşıyıcı sistemi deformasyona uğramış, yapı duvarları çatlamış ve yapı malzemeleri dayanım açısından özelliklerini yitirmiştir. Ve yerinde yapılan incelemelerde taşıyıcı sistemlerinde ciddi hasarlar olduğu görülmüştür,

-Can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturmaktadır,

-İlçemize görsel açıdan kimlik kazandırma adına yapılan çalışmalar kapsamında görüntü kirliliği oluşturmaktadır,

- Emniyet Müdürlüğünün tespiti neticesinde yapılan; tinerici tabir edilen, uyuşturucu madde ve alkol alan şahıslar tarafından kullanıma müsait olduğu görülmekte olup,

-Mahallinde tetkiki yapılan gayrimenkullerin toplum sağlığı ve selameti açısından tehlikeli olduğu, aynı zamanda Şehircilik ve Kent yapım dokusuna uygun olmadığı fotoğraflarla tespit edilerek belirlenmiştir.

-Bu nedenler ile 3194 sayılı İmar Kanunun 39.Maddesi gereğince tehlike arz eden söz konusu metruk yapının yıkılması için işbu Metruk Yapı Raporu tanzim edilmiştir.

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Ank. Bey. 7 ARPA 7
A. S.

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Serkan YILDIRIM
Zab. Kom. Ş.

